

LOTE	FROTA	Denominação do objeto técnico	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
9	211503	VOLKSWA GEN 17.230 EOD NEOBUS	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Danificada	Danificada	Regular	Regular	Danificada	Sucata