

II.6 - Características do apartamento 43

Está localizado no quatro andar; encerra uma área útil de 61,23 m²; está em mau estado de conservação; e é composto de sala (com terraço), dormitório, banheiro, cozinha e lavanderia.



As fotografias exibidas adiante (FOTOS de 1 a 17) ilustram o Edifício Albion e o apartamento 43.



FOTO 1 - Edifício Albion.



FOTOS 2/3 - Edifício Albion.



FOTOS 4/5 - Avenida Rangel Pestana. A seta amarela indica o Edifício Albion.



FOTOS 6/7 - A fotografia da esquerda ilustra a entrada do Edifício Albion; e a fotografia da direita ilustra o quarto andar.



FOTOS 8/9/10/11 - Entrada e sala do apartamento 43.



FOTOS 12/13 - Banheiro do apartamento 43, ilustrando a ausência de azulejos na parede que contém as instalações hidráulicas.



FOTOS 14/15/16/17 - Dormitório, cozinha e lavanderia do apartamento 43.